Cupra Formentor 2.0 110kW

ID: 10706699

Automobilio vieta:	**Latvija**	Variklio tūris:	**2000cm³**
Atstovas:	**Moller Auto Rīga**	Galia:	**150 hp (110 kw)**
VIN kodas:	**VSSZZZKM8PR042261**	Pavara:	**4 varantieji ratai**
Valstybiniai numeriai:	**042261**	Pavarų dėžė:	**Automatinė pavarų dėžė**
Pirma registracija:	**03/2023**	Kuro tipas:	**dyzelis**
Rida:	**101583km**	Durys:	**4/5 durys**
Techninė apžiūra:	**10/2028**	Spalva:	**grey**



Møller Auto Rīga

K. Ulmaņa gatve 115, Mārupe

riga@moller.lv

+371 67097107

Pavarų dėžė

• Automatinė pavarų dėžė

Saugumas ir apsauga

• Elektromechaninis vairo stiprintuvas
• ABS sistema
• Stabilizavimo sistema ESP
• Stabilizavimo sistema ESC
• Traukos valdymas EDS/ASR
• Elektromechaninis stovėjimo stabdys
• "Auto Hold" funkcija
• Trečias stabdžių žibintas
• Viso dydžio vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės
• Galvos oro pagalvės
• Kelių oro pagalvė
• Priekiniai saugos diržai su įtempikliais
• ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimai
• Centrinis užraktas
• Signalizacija
• Lietaus sensorius
• Šoninės oro pagalvės

Pagalbos sistemos

• Automatinis atstumo reguliavimas
• Greičio ribotuvas
• "Rest Assist" (vairuotojo nuovargio atpažinimas)
• Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front Assist"
• Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas "Side Assist"
• Eismo juostos išlaikymo asistentas "Lane Assist"
• Galinio vaizdo kamera
• „Avarinė pagalba“
• Dinaminis kelio ženklų ekranas
• Parkavimo sensoriai priekyje ir gale
• Lygiagretaus ir statmeno parkavimo asistentas "Park Assist"
• Start-Stop system
• Digital driver display
• Hill-start assist control

Padangos ir ratlankiai

• Lengvojo lydinio ratlankiai
• Vasarinės padangos

Žibintai

• Priekiniai rūko žibintai
• Galiniai rūko žibintai
• Atskiros dienos važiavimo šviesos
• LED priekiniai žibintai
• Šviesos diodų galiniai žibintai

Multimedija

• Radijo sistema
• Jutiklinis ekranas
• AUX-IN lizdas
• Navigacijos sistema
• BOSE garso sistema
• "Bluetooth" sąsaja
• Mobiliojo telefono sąsaja
• Programos ryšys
• Multifunkcinis spalvotas ekranas
• Aktyvus informacijos ekranas

- USB-C input
- Wireless phone charger

Sėdynės

- Tekstiliniai sėdynių apmušalai
- Odiniai sėdynių apmušalai
- Šildomos priekinės sėdynės
- Elektra nustatomos sėdynės su atmintimi
- Nulenkiamas galinės sėdynės atlošas
- Priekinis ranktūris
- Galinis ranktūris

Interjeras/komfortas

- Oda aptrauktas vairas
- Reguliuojamas vairas
- Gėrimų laikikliai
- Elektriniai langų kėlikliai priekyje ir gale
- Tonuoti stiklai
- Šildomas galinis stiklas
- Elektra atidaromas galinis dangtis
- Elektra nustatomi veidrodžiai
- Šildomi veidrodžiai
- Prilenkiami veidrodžiai
- Šildomas vairas
- Juodos lubos
- Dimming mirror

Klimatas

- Šildymo sistema
- Oro kondicionierius
- Automatic Air Care "Climatronic" 3 zone

Kita įranga

- Stogo bėgeliai
- Serviso knygelė
- Garantija


Moller Auto

Moller Auto

Moller Auto

Moller Auto

Moller Auto











8:54
11.0°C
Steering wheel heating on.
R
N
D
P
101590















25.0

Moller Auto

