Volkswagen Multivan Style plug-in Hybrid Nr.125 1.4 160kW

ID: 10707879

Automobilio vieta:	**Latvija**	Variklio tūris:	**1400cm³**
Atstovas:	**Moller Auto Krasta**	Galia:	**218 hp (160 kw)**
VIN kodas:	**WV2ZZZST9PH010502**	Pavara:	**priekis**
Valstybiniai numeriai:	**NL4825**	Pavarų dėžė:	**Automatinė pavarų dėžė**
Pirma registracija:	**03/2023**	Kuro tipas:	**Plug-in hybrid (petrol / electric)**
Rida:	**92239km**	Durys:	**4/5 durys**
		Spalva:	**pilka**



Møller Auto Krasta

Krasta iela 54, Rīga

krasta@moller.lv

+371 669 55 808

Pavarų dėžė

• Automatinė pavarų dėžė

Saugumas ir apsauga

• Traukos valdymas EDS/ASR
• Centrinis užraktas
• start blocker
• ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimai
• Immobilizer

Pagalbos sistemos

• Automatinis atstumo reguliavimas
• Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas "Side Assist"
• Galinio vaizdo kamera
• Parkavimo sensoriai priekyje ir gale
• Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front Assist"
• Eismo juostos išlaikymo asistentas "Lane Assist"
• Dinaminis kelio ženklų ekranas
• Digital driver display

Padangos ir ratlankiai

• Lengvojo lydinio ratlankiai

Žibintai

• Atskiros dienos važiavimo šviesos
• Šviesos diodų galiniai žibintai
• LED priekiniai žibintai
• automatinis priekinių žibintų diapazono reguliavimas

Multimedija

• Radijo sistema
• "Bluetooth" sąsaja
• Harman Kardon garso sistema
• Wireless phone charger
• Jutiklinis ekranas
• Programos ryšys
• Multifunkcinis spalvotas ekranas

Sėdynės

• Sėdynių apmušalai iš "Alcantara"
• Šildomos priekinės sėdynės

Interjeras/komfortas

• Oda aptrauktas vairas
• Elektriniai langų kėlikliai priekyje ir gale
• Elektra atidaromas galinis dangtis
• Multifunkcinis vairas
• Tonuoti stiklai
• Šildomas vairas

Klimatas

• Oro kondicionierius
• Autonominis šildymas / vėdinimas su nuotoliniu valdymu
• Automatinis oro kondicionierius "Climatronic"


Moller Auto


Moller Auto


Moller Auto


Moller Auto


Moller Auto
















Palīgsistēmas
Lane Assist
Ātrums
ACC
0
km/h
R
N
D
220 km
92239 km
READY

Palīgsistēmas
Side Assist
Izbraukš. palīgsist.
Front Assist
0
km/h
R
N
D
220 km
92239 km
READY


Stūres rata apsilde
ir ieslēgta.
0
km/h
R


14:55
0























Mazlietoti automobiļi ar garantiju
pie oficiālā Volkswagen dīlera
Tehniski pārbaudīti
Esoliā automobiļa atpirkšana
Finansējums un apdrošināšana
Automobiļa vēsture, garantija, pakalsi odometramiciļums un iespēja veikt testa braucienu
Moller Auto Krasta
Krasta iela 54
mollerauto.lv
Raivis Reinsons
Salvis Mihailovskis
Dāvis Sprukuls
Jānis Kokins
Rihards Konters
Moller Auto