Audi Q3 2.0 110kW

ID: 10709148

Automobilio vieta:	**Lietuva**	Variklio tūris:	**2000cm³**
Atstovas:	**Moller Auto Keturi žiedai**	Galia:	**150 hp (110 kw)**
VIN kodas:	**WAUZZZF33P1044563**	Pavara:	**priekis**
Valstybiniai numeriai:	**044563**	Pavarų dėžė:	**Automatinė pavarų dėžė**
Pirma registracija:	**01/2023**	Kuro tipas:	**dyzelis**
Rida:	**130500km**	Durys:	**4/5 durys**
		Spalva:	**juoda**



Møller Auto Keturi Žiedai

Ukmergės g. 252, Vilnius 06120, Lithuania

audi@moller.lt

+370 661 20760

Pavarų dėžė

- Automatinė pavarų dėžė

Saugumas ir apsauga

- Elektromechaninis vairo stiprintuvas
- Stabilizavimo sistema ESP
- Trečias stabdžių žibintas
- ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimai
- Lietaus sensorius
- start blocker
- ABS sistema
- Elektromechaninis stovėjimo stabdys
- Tritaškiai saugos diržai gale
- Centrinio užrakto sistema "Keyless Entry"
- Immobilizer
- isofix mounts

Pagalbos sistemos

- Pastovaus greičio palaikymo sistema
- Greičio ribotuvas
- Galinio vaizdo kamera
- Dinaminis kelio ženklų ekranas
- Parkavimo sensoriai gale
- Digital driver display
- Automatinis atstumo reguliavimas
- Priekinė "Audi pre sense" sistema
- Tolimųjų šviesų valdymas „Light Assist“
- Parkavimo sensoriai priekyje ir gale
- Start-Stop system
- Lane Departure Warning

Padangos ir ratlankiai

- Lengvojo lydinio ratlankiai

Žibintai

- LED priekiniai žibintai
- Dinaminės posūkių šviesos gale
- Šviesos diodų galiniai žibintai
- automatinis priekinių žibintų diapazono reguliavimas

Multimedija

- Radijo sistema
- USB sąsaja
- MMI navigacija
- Mobiliojo telefono sąsaja
- Programos ryšys
- USB-C input
- Jutiklinis ekranas
- Navigacijos sistema
- "Bluetooth" sąsaja
- Multifunkcinis ekranas
- Multifunkcinis spalvotas ekranas

Sėdynės

- Tekstiliniai sėdynių apmušalai
- Priekinis ranktūris
- Šildomos priekinės sėdynės
- Galinis ranktūris

Interjeras/komfortas

- Oda aptrauktas vairas
- Oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena
- Elektriniai langų kėlikliai priekyje ir gale
- Multifunkcinis vairas
- Gėrimų laikikliai
- Šildomas galinis stiklas

- Elektra atidaromas galinis dangtis
- Elektra nustatomi veidrodžiai
- Šildomi veidrodžiai
- Daugiaspalvis vidaus apšvietimas

Klimatas


- Automatic Air Care "Climatronic" 3 zone

Kita įranga


- Priekabos kablys
- Bagažinės uždangalas
- Garantija
- registravimo pas.
- Multiple key sets


Moller Auto
Coming
soon


Naudoti automobiliai
su garantija iš oficialaus atstovo
Moller Auto
Ukmergės g. 252, Vilnius


Moller Auto



Moller Auto



Moller Auto




Moller Auto


Moller Auto


Moller Auto




21.5°C
21.5°C
AUTO








Driver assist
Speed warning
Traffic light information
Adaptive cruise assist
Distance warning
Lane departure warning


Driver assist
Distance warning
Lane departure warning
Audi pre sense
Hazard alerts
Rest recommendation


Background lighting
Colours
Brightn.




Traffic signs
30




SONOS












Naudoti automobiliai
su garantija iš oficialaus atstovo
Moller Auto
Ukmergės g. 252, Vilnius