Cupra Formentor 1.5 110kW

ID: 10709152

Automobilio vieta:	**Latvija**	Variklio tūris:	**1500cm³**
Atstovas:	**Moller Auto Rīga**	Galia:	**150 hp (110 kw)**
VIN kodas:	**VSSZZZKMXSR034056**	Pavara:	**priekis**
Valstybiniai numeriai:	**034056**	Pavarų dėžė:	**Automatinė pavarų dėžė**
Pirma registracija:	**03/2025**	Kuro tipas:	**benzinas**
Rida:	**67081km**	Durys:	**4/5 durys**
Techninė apžiūra:	**10/2028**	Spalva:	**juoda**



Møller Auto Rīga

K. Ulmaņa gatve 115, Mārupe

riga@moller.lv

+371 67097107

Pavarų dėžė

• Automatinė pavarų dėžė

Saugumas ir apsauga

• Elektromechaninis vairo stiprintuvas
• ABS sistema
• Stabilizavimo sistema ESP
• Stabilizavimo sistema ESC
• Traukos valdymas EDS/ASR
• Elektromechaninis stovėjimo stabdys
• "Auto Hold" funkcija
• Trečias stabdžių žibintas
• Viso dydžio vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės
• Galvos oro pagalvės
• Kelių oro pagalvė
• Tritaškiai saugos diržai gale
• ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimai
• Centrinis užraktas
• Signalizacija
• Lietaus sensorius
• Šoninės oro pagalvės

Pagalbos sistemos

• Automatinis atstumo reguliavimas
• Greičio ribotuvas
• "Rest Assist" (vairuotojo nuovargio atpažinimas)
• Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front Assist"
• Eismo juostos išlaikymo asistentas "Lane Assist"
• Galinio vaizdo kamera
• 360° vaizdo kameros
• Dinaminis kelio ženklų ekranas
• Parkavimo sensoriai priekyje ir gale
• Start-Stop system
• Digital driver display
• Hill-start assist control

Padangos ir ratlankiai

• Lengvojo lydinio ratlankiai
• Vasarinės padangos

Žibintai

• Priekiniai rūko žibintai
• Galiniai rūko žibintai
• Atskiros dienos važiavimo šviesos
• LED priekiniai žibintai
• Šviesos diodų galiniai žibintai

Multimedija

• Radijo sistema
• Jutiklinis ekranas
• USB sąsaja
• Navigacijos sistema
• "Bluetooth" sąsaja
• Programos ryšys
• Aktyvus informacijos ekranas
• Vairuotojo informacinė sistema
• Wireless phone charger

Sėdynės

• Tekstiliniai sėdynių apmušalai
• Odiniai sėdynių apmušalai
• Šildomos priekinės sėdynės
• Nulenkiamas galinės sėdynės atlošas

- Priekinis ranktūris
- Galinis ranktūris

Interjeras/komfortas

- Oda aptrauktas vairas
- Reguliuojamas vairas
- Gėrimų laikikliai
- Elektriniai langų kėlikliai priekyje ir gale
- Šildomas galinis stiklas
- Elektra atidaromas galinis dangtis
- Elektra nustatomi veidrodžiai
- Šildomi veidrodžiai
- Prilenkiami veidrodžiai
- Šildomas vairas
- Juodos lubos

Klimatas

- Šildymo sistema
- Oro kondicionierius
- Automatic Air Care "Climatronic" 3 zone

Kita įranga

- Pratęsta garantija


Moller Auto


Moller Auto


Moller Auto


Moller Auto


Moller Auto








SENNHEISER




Assist systems
Lane Assist
Speed warning
Travel Assist
ACC
Limiter
Long-term
16.3 l/100km
46 km
10 km/h
4:20 h


Steering wheel heating on.
Long-term
16.3 l/100km
46 km
10 km/h
4:20 h








START
ENGINE
STOP



















20s


Moller Auto

