Cupra Formentor 2.0 110kW

ID: 10709225

Automobilio vieta:	**Latvija**	Variklio tūris:	**2000cm³**
Atstovas:	**Moller Auto Jelgava**	Galia:	**150 hp (110 kw)**
VIN kodas:	**VSSZZZKM2PR060982**	Pavara:	**4 varantieji ratai**
Valstybiniai numeriai:	**060982**	Pavarų dėžė:	**Automatinė pavarų dėžė**
Pirma registracija:	**06/2023**	Kuro tipas:	**dyzelis**
Rida:	**77461km**	Durys:	**4/5 durys**
		Spalva:	**juoda**



Møller Auto Jelgava

Tērvetes iela 63, Jelgava

jelgava@moller.lv

+371 29 413 696

Pavarų dėžė

• Automatinė pavarų dėžė

Saugumas ir apsauga

• Elektromechaninis stovėjimo stabdys
• "Auto Hold" funkcija
• Centrinio užrakto sistema "Keyless Entry"

Pagalbos sistemos

• Automatinis atstumo reguliavimas
• Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front Assist"
• Galinio vaizdo kamera
• Parkavimo sensoriai gale
• Start-Stop system

Žibintai

• Priekiniai rūko žibintai
• LED priekiniai žibintai
• automatinis priekinių žibintų diapazono reguliavimas

Multimedija

• Jutiklinis ekranas
• Navigacijos sistema
• Multifunkcinis spalvotas ekranas
• Vairuotojo informacinė sistema
• Wireless phone charger

Sėdynės

• Odiniai sėdynių apmušalai
• Šildomos priekinės sėdynės
• Elektra nustatomos sėdynės su atmintimi

Interjeras/komfortas

• Oda aptrauktas vairas
• Multifunkcinis vairas
• Vairas su pavarų perjungimu
• Elektriniai langų kėlikliai priekyje ir gale
• Elektra nustatomi veidrodžiai
• Šildomas vairas

Klimatas

• Automatic Air Care "Climatronic" 3 zone


Moller Auto


Moller Auto


Moller Auto


Moller Auto


Moller Auto












Moller Auto






Smart Assistants


Smart Assistants


Drive Profile


Ebridinājumi vadītājam


Klimata kontrole



