BMW 540 3.0 250kW

ID: 10709443

Automobilio vieta:	**Latvija**	Variklio tūris:	**3000cm³**
Atstovas:	**Moller Auto Lidosta Volkswagen**	Galia:	**340 hp (250 kw)**
VIN kodas:	**WBAJM110X0B210376**	Pavara:	**4 varantieji ratai**
Valstybiniai numeriai:	**MM8701**	Pavarų dėžė:	**Automatinė pavarų dėžė**
Pirma registracija:	**08/2018**	Kuro tipas:	**benzinas**
Rida:	**176585km**	Durys:	**4/5 durys**
Techninė apžiūra:	**08/2027**	Spalva:	**balta**



Møller Auto Lidosta VW

Kārļa Ulmaņa gatve 86, Rīga

moller@moller.lv

+371 67860512

Pavarų dėžė

• Automatinė pavarų dėžė

Saugumas ir apsauga

• Elektromechaninis vairo stiprintuvas
• ABS sistema
• Elektromechaninis stovėjimo stabdys
• Trečias stabdžių žibintas
• Galvos oro pagalvės
• Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu
• Šoninės oro pagalvės
• Dinaminė vairavimo sistema
• Stabilizavimo sistema ESP
• "Auto Hold" funkcija
• Viso dydžio vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės
• ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimai
• Lietaus sensorius

Pagalbos sistemos

• Pastovaus greičio palaikymo sistema
• Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front Assist"
• Galinio vaizdo kamera
• Start-Stop system
• Hill-start assist control
• Greičio ribotuvas
• Prevencinė automobilyje esančių žmonių apsaugos sistema (Pre-Crash)
• Parkavimo sensoriai priekyje ir gale
• Digital driver display

Padangos ir ratlankiai

• Lengvojo lydinio ratlankiai

Žibintai

• Priekiniai rūko žibintai
• LED priekiniai žibintai
• Galiniai rūko žibintai
• Šviesos diodų galiniai žibintai

Multimedija

• Radijo sistema
• USB sąsaja
• Mobiliojo telefono sąsaja
• Multifunkcinis spalvotas ekranas
• AUX-IN lizdas
• "Bluetooth" sąsaja
• Multifunkcinis ekranas

Sėdynės

• Odiniai sėdynių apmušalai
• Elektra nustatomos sėdynės
• Priekinis ranktūris
• Šildomos priekinės ir galinės sėdynės
• Nulenkiamas galinės sėdynės atlošas
• Galinis ranktūris

Interjeras/komfortas

• Oda aptrauktas vairas
• Sportinis vairas
• Multifunkcinis vairas
• Reguliuojamas vairas

- Vairas su pavarų perjungimu
- Elektriniai langų kėlikliai priekyje ir gale
- Šildomas galinis stiklas
- Elektra nustatomi veidrodžiai
- Prilenkiami veidrodžiai
- Juodos lubos
- Gėrimų laikikliai
- Tonuoti stiklai
- Elektra atidaromas galinis dangtis
- Šildomi veidrodžiai
- Elektra valdomas stoglangis

Klimatas

- Automatic Air Care "Climatronic" 3 zone

Kita įranga

- Stogo bėgeliai


Moller Auto


Moller Auto


Moller Auto


Moller Auto


Moller Auto










rear


Configure INDIVIDUAL
Pedestrian alert active
Collision warning
Early
Warning and brake intervention.




22.5°
22.5°




COMFORT
ECO PRO




22.0°
22.0°
AUTO






MM-8701








0 km/h




14:49


Mazlietoti automobiļi ar garantiju
pie oficiālā Volkswagen dīlera
Tehniskā pārbaude
Esošā automobiļa atpirkšana
Finansējums un apdrošināšana
Automobiļa vēsture, garantija, patiess odometra rādījums un iespēja veikt testa braucienu
Moller Auto Lidosta
Volkswagen
Raivis Voitans
Mob. +371 25760220
raivis.voitans@moller.lv
Edgars Slīpais
Mob. +371 25760513
edgars.slipais@moller.lv
Emīls Motivāns
Mob. +371 25588924
Mārtiņš Turčins
Mob. +371 27107788
Moller Auto