Cupra Formentor 1.5 110kW

ID: 10710127

Automobilio vieta:	**Estija**	Variklio tūris:	**1500cm³**
Atstovas:	**Moller Auto Viru**	Galia:	**150 hp (110 kw)**
VIN kodas:	**VSSZZZKM6RR054248**	Pavara:	**priekis**
Pirma registracija:	**01/2024**	Pavarų dėžė:	**Automatinė pavarų dėžė**
Rida:	**40308km**	Kuro tipas:	**benzinas**
		Durys:	**4/5 durys**
		Spalva:	**juoda**



Møller Auto Viru

Narva mnt 143, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond, Estonia

viru@moller.ee

+372 6 808 211

Pavarų dėžė

- Automatinė pavarų dėžė

Saugumas ir apsauga

- Elektromechaninis vairo stiprintuvas
- Stabilizavimo sistema ESP
- ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimai
- Lietaus sensorius
- ABS sistema
- "Auto Hold" funkcija
- Centrinio užrakto sistema "Keyless Entry"

Pagalbos sistemos

- Automatinis atstumo reguliavimas
- Eismo juostos išlaikymo asistentas "Lane Assist"
- Parkavimo sensoriai gale
- Start-Stop system
- Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front Assist"
- Galinio vaizdo kamera
- Lygiagretaus ir statmeno parkavimo asistentas "Park Assist"

Padangos ir ratlankiai

- Žieminės padangos
- Vasarinės padangos

Žibintai

- Matriciniai šviesos diodų priekiniai žibintai

Multimedija

- Jutiklinis ekranas
- "Bluetooth" sąsaja
- Programos ryšys
- Navigacijos sistema
- Mobiliojo telefono sąsaja
- USB-C input

Sėdynės

- Tekstiliniai sėdynių apmušalai
- Sportinės sėdynės
- Priekinis ranktūris
- Odiniai sėdynių apmušalai
- Šildomos priekinės sėdynės
- Galinis ranktūris

Interjeras/komfortas

- Oda aptrauktas vairas
- Reguliuojamas vairas
- Tonuoti stiklai
- Elektra nustatomi veidrodžiai
- Multifunkcinis vairas
- Vairas su pavarų perjungimu
- Tekstiliniai kilimėliai

Klimatas

- Automatic Air Care "Climatronic" 3 zone

Kita įranga

- Serviso knygelė
- "Metallic" spalva
- Garantija
- Multiple key sets


Moller Auto
Coming
soon




Moller Auto




Moller Auto


Moller Auto




Moller Auto Viru


Moller Auto
Moller Auto


Moller Auto Viru














