BMW 420 2.0i 184zs 2.0 135kW

ID: 10710054

Automobilio vieta:	**Latvija**	Variklio tūris:	**2000cm³**
Atstovas:	**Møller Auto Rīga**	Galia:	**184 hp (135 kw)**
VIN kodas:	**WBA4A1107FGF93326**	Pavarų dėžė:	**Automatinė pavarų dėžė**
Pirma registracija:	**01/2015**	Kuro tipas:	**benzinas**
Rida:	**54280km**	Durys:	**4/5 durys**
		Spalva:	**grey**



Møller Auto Rīga

K. Ulmaņa gatve 115, Mārupe

riga@moller.lv

+371 67097107

Pavarų dėžė

• Automatinė pavarų dėžė

Saugumas ir apsauga

• Vairo stiprintuvas
• ABS sistema
• Stabilizavimo sistema ESP
• Stabilizavimo sistema ESC
• Traukos valdymas EDS/ASR
• Trečias stabdžių žibintas
• Viso dydžio vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės
• Galvos oro pagalvės
• Centrinis užraktas
• Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu
• Signalizacija
• Šoninės oro pagalvės
• Immobilizer
• start blocker

Pagalbos sistemos

• Pastovaus greičio palaikymo sistema
• Greičio ribotuvas
• "Rest Assist" (vairuotojo nuovargio atpažinimas)
• Galinio vaizdo kamera
• Parkavimo sensoriai priekyje ir gale
• Parkavimo sensoriai gale
• Start-Stop system

Padangos ir ratlankiai

• Lengvojo lydinio ratlankiai
• Padangų remonto komplektas

Žibintai

• Ksenoniniai žibintai
• Bi-ksenoniniai žibintai

Multimedija

• Radijo sistema
• CD/MP3 atkūrimas
• AUX-IN lizdas
• Navigacijos sistema
• "Bluetooth" sąsaja
• Aktyvus informacijos ekranas
• Vairuotojo informacinė sistema
• HiFi audio system

Sėdynės

• Odiniai sėdynių apmušalai
• Sportinės sėdynės
• Šildomos priekinės sėdynės
• Priekinis ranktūris

Interjeras/komfortas

• Oda aptrauktas vairas
• Multifunkcinis vairas
• Reguliuojamas vairas
• Gėrimų laikikliai
• Elektriniai langų kėlikliai priekyje
• Šildomas galinis stiklas
• Elektra nustatomi veidrodžiai
• Šildomi veidrodžiai
• Partial leather

Klimatas

• Oro kondicionierius "Climatic"


Moller Auto

Moller Auto

Moller Auto

Moller Auto

Moller Auto






















Palīdzība uz ceļa
678 19 729
+371 678 19 729