Volkswagen Beetle 1.2 77kW

ID: 10710032

Automobilio vieta:	**Estija**	Variklio tūris:	**1200cm³**
Atstovas:	**Moller Auto Pärnu**	Galia:	**105 hp (77 kw)**
VIN kodas:	**WVWZZZ16ZCM608740**	Pavara:	**priekis**
Valstybiniai numeriai:	**214BKM**	Pavarų dėžė:	**Mechaninė pavarų dėžė**
Pirma registracija:	**08/2012**	Kuro tipas:	**benzinas**
Rida:	**91737km**	Durys:	**2/3 durys**
Techninė apžiūra:	**06/2027**	Spalva:	**raudona**



Møller Auto Pärnu

Välja 3, Pärnu, 80010 Pärnu maakond, Estonia

parnu@moller.ee

+372 44 76 100

Pavarų dėžė

• Mechaninė pavarų dėžė

Saugumas ir apsauga

• Vairo stiprintuvas
• ABS sistema
• Stabilizavimo sistema ESP
• Viso dydžio vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės
• Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu
• Signalizacija
• Signalizacija su automobilio vidaus apsauga ir apsauga nuo nutempimo
• Lietaus sensorius
• Šoninės oro pagalvės
• Immobilizer
• start blocker

Pagalbos sistemos

• Pastovaus greičio palaikymo sistema

Padangos ir ratlankiai

• Lengvojo lydinio ratlankiai
• Žieminės padangos

Žibintai

• Halogeniniai žibintai
• Priekiniai rūko žibintai
• Galiniai rūko žibintai

Multimedija

• Radijo sistema
• Multifunkcinis ekranas

Sėdynės

• Tekstiliniai sėdynių apmušalai
• Šildomos priekinės sėdynės
• Priekinis ranktūris

Interjeras/komfortas

• Oda aptrauktas vairas
• Multifunkcinis vairas
• Reguliuojamas vairas
• Oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena
• Gėrimų laikikliai
• Elektriniai langų kėlikliai priekyje
• Tonuoti stiklai
• Šildomas galinis stiklas
• Elektra nustatomi veidrodžiai
• Šildomi veidrodžiai
• Juodos lubos
• Dimming mirror

Klimatas

• Automatinis oro kondicionierius "Climatronic"

Kita įranga

• Bagažinės uždangalas
• Serviso knygelė




Moller Auto

Moller Auto




STAR FM




OK