Cupra Formentor 1.5 110kW

ID: 10710184

Automobilio vieta:	**Estija**	Variklio tūris:	**1500cm³**
Atstovas:	**Moller Auto Viru**	Galia:	**150 hp (110 kw)**
VIN kodas:	**VSSZZZKM7RR094080**	Pavara:	**priekis**
Pirma registracija:	**03/2024**	Pavarų dėžė:	**Automatinė pavarų dėžė**
Rida:	**15801km**	Kuro tipas:	**benzinas**
		Durys:	**4/5 durys**
		Spalva:	**balta**



Møller Auto Viru

Narva mnt 143, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond, Estonia

viru@moller.ee

+372 6 808 211

Pavarų dėžė

• Automatinė pavarų dėžė

Saugumas ir apsauga

• Elektromechaninis vairo stiprintuvas
• Stabilizavimo sistema ESP
• Centrinio užrakto sistema "Keyless Entry"
• Immobilizer
• isofix mounts
• ABS sistema
• "Auto Hold" funkcija
• Lietaus sensorius
• start blocker

Pagalbos sistemos

• Automatinis atstumo reguliavimas
• Eismo juostos išlaikymo asistentas "Lane Assist"
• Parkavimo sensoriai priekyje ir gale
• Start-Stop system
• Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front Assist"
• Galinio vaizdo kamera
• Lygiagretaus ir statmeno parkavimo asistentas "Park Assist"

Padangos ir ratlankiai

• Lengvojo lydinio ratlankiai
• Vasarinės padangos

Žibintai

• Priekiniai rūko žibintai
• automatinis priekinių žibintų diapazono reguliavimas
• LED priekiniai žibintai

Multimedija

• Jutiklinis ekranas
• Mobiliojo telefono sąsaja
• Multifunkcinis spalvotas ekranas
• Navigacijos sistema
• Programos ryšys
• USB-C input

Sėdynės

• Tekstiliniai sėdynių apmušalai
• Sportinės sėdynės
• Priekinis ranktūris
• Odiniai sėdynių apmušalai
• Šildomos priekinės sėdynės
• Galinis ranktūris

Interjeras/komfortas

• Oda aptrauktas vairas
• Sportinis vairas
• Vairas su pavarų perjungimu
• Elektra nustatomi veidrodžiai
• Šildomas vairas
• Multifunkcinis vairas
• Reguliuojamas vairas
• Elektriniai langų kėlikliai priekyje ir gale
• Šildomi veidrodžiai
• Insulated glass

Klimatas

• Automatic Air Care "Climatronic" 3 zone

Kita įranga

- Serviso knygelė
- "Metallic" spalva
- Garantija
- Multiple key sets


Moller Auto
Coming
soon