Skoda Karoq 1.5 110kW

ID: 10710136

Automobilio vieta:	**Latvija**	Variklio tūris:	**1500cm³**
Atstovas:	**Moller Auto Jelgava**	Galia:	**150 hp (110 kw)**
VIN kodas:	**TMBJR7NU8PC235057**	Pavara:	**priekis**
Valstybiniai numeriai:	**235057**	Pavarų dėžė:	**Automatinė pavarų dėžė**
Pirma registracija:	**09/2023**	Kuro tipas:	**benzinas**
Rida:	**134100km**	Durys:	**4/5 durys**
Techninė apžiūra:	**11/2028**	Spalva:	**juoda**



Møller Auto Jelgava

Tērvetes iela 63, Jelgava

jelgava@moller.lv

+371 29 413 696

Pavarų dėžė

• Automatinė pavarų dėžė

Saugumas ir apsauga

• Elektromechaninis vairo stiprintuvas
• ABS sistema
• Stabilizavimo sistema ESP
• Stabilizavimo sistema ESC
• Traukos valdymas EDS/ASR
• Elektromechaninis stovėjimo stabdys
• "Auto Hold" funkcija
• Trečias stabdžių žibintas
• Viso dydžio vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės
• Galvos oro pagalvės
• Kelių oro pagalvė
• Tritaškiai saugos diržai gale
• ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimai
• Centrinio užrakto sistema "Keyless Entry"
• "Easy Open" paketas
• Lietaus sensorius
• Šoninės oro pagalvės

Pagalbos sistemos

• Automatinis atstumo reguliavimas
• Greičio ribotuvas
• "Rest Assist" (vairuotojo nuovargio atpažinimas)
• Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front Assist"
• Prevencinė automobilyje esančių žmonių apsaugos sistema (Pre-Crash)
• Galinio vaizdo kamera
• Parkavimo sensoriai priekyje ir gale
• Start-Stop system
• Digital driver display

Padangos ir ratlankiai

• Lengvojo lydinio ratlankiai

Žibintai

• Priekiniai rūko žibintai
• Galiniai rūko žibintai
• Pasukimo šviesos
• Atskiros dienos važiavimo šviesos
• LED priekiniai žibintai
• Šviesos diodų galiniai žibintai

Multimedija

• Radijo sistema
• Jutiklinis ekranas
• "Bluetooth" sąsaja
• Mobiliojo telefono sąsaja
• Multifunkcinis ekranas
• Programos ryšys
• Multifunkcinis spalvotas ekranas
• Aktyvus informacijos ekranas
• Vairuotojo informacinė sistema
• USB-C input

Sėdynės

• Tekstiliniai sėdynių apmušalai
• Komfortiškos sėdynės
• Šildomos priekinės ir galinės sėdynės
• Nulenkiamas galinės sėdynės atlošas

- Priekinis ranktūris
- Galinis ranktūris

Interjeras/komfortas

- Oda aptrauktas vairas
- Multifunkcinis vairas
- Reguliuojamas vairas
- Oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena
- Gėrimų laikikliai
- Elektriniai langų kėlikliai priekyje ir gale
- Tonuoti stiklai
- Šildomas priekinis stiklas
- Šildomas galinis stiklas
- Elektra atidaromas galinis dangtis
- Elektra nustatomi veidrodžiai
- Šildomi veidrodžiai
- Prilenkiami veidrodžiai
- Šildomas vairas
- Dimming mirror
- Reclining seats

Klimatas

- Automatinis oro kondicionierius "Climatronic"
- Daiktadėžė priekinio keleivio pusėje su vėsinimu

Kita įranga

- Stogo bėgeliai
- Serviso knygelė
- "Metallic" spalva









RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Look! Safe to move?

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Service
Vehicle identification number:
TMBJR7NJ8PC235057
Inspection in 18700 km or 543 days
Oil change service in 18700 km or 543 days
NAV
APP
CAR
MENU

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Radio
SmartLink
Vehicle
Sound
Media
Navigation
Assistants
Air con
NAV
APP
CAR
MENU


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
9:37
Please select a technology.
iPhone
iPhone
NAV
APP
CAR
MENU


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
9:37
No playable files.
USB
NAV
APP
CAR
MENU


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
9:37
RELAX FM
STAND WITH PEACE
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
NAV
APP
CAR
MENU


AUTO
A/C
SYNC
MENU















