Volkswagen ID 3 Pro Performance 150kW

ID: 10710282

Automobilio vieta:	**Lietuva**	Galia:	**204 hp (150 kw)**
Atstovas:	**Moller Auto Keturi žiedai**	Pavara:	**galas**
VIN kodas:	**WVWZZZE1ZMP026876**	Pavarų dėžė:	**Automatinė pavarų dėžė**
Valstybiniai numeriai:	**EA5564**	Kuro tipas:	**elektra**
Pirma registracija:	**11/2020**	Durys:	**4/5 durys**
Rida:	**96000km**	Spalva:	**pilka**



Møller Auto Keturi Žiedai

Ukmergės g. 252, Vilnius 06120, Lithuania

audi@moller.lt

+370 661 20760

Pavarų dėžė

• Automatinė pavarų dėžė

Saugumas ir apsauga

• Elektromechaninis vairo stiprintuvas
• Dinaminė vairavimo sistema
• Stabilizavimo sistema ESP
• Stabilizavimo sistema ESC
• Elektromechaninis stovėjimo stabdys
• "Auto Hold" funkcija
• Trečias stabdžių žibintas
• Viso dydžio vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės
• Priekiniai saugos diržai su įtempikliais
• Tritaškiai saugos diržai gale
• ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimai
• Centrinio užrakto sistema "Keyless Entry"
• Signalizacija
• Lietaus sensorius
• Šoninės oro pagalvės
• isofix mounts

Pagalbos sistemos

• Automatinis atstumo reguliavimas
• Greičio ribotuvas
• "Rest Assist" (vairuotojo nuovargio atpažinimas)
• Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front Assist"
• Prevencinė automobilyje esančių žmonių apsaugos sistema (Pre-Crash)
• Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas "Side Assist"
• Projekcinis ekranas
• Galinio vaizdo kamera
• Tolimųjų šviesų valdymas „Light Assist“
• „Avarinė pagalba“
• Dinaminis kelio ženklų ekranas
• Parkavimo sensoriai priekyje ir gale
• Parkavimo sensoriai gale
• Lygiagretaus ir statmeno parkavimo asistentas "Park Assist"
• Manevravimo su priekaba sistema "Trailer Assist"
• Start-Stop system
• Digital driver display
• Lane Departure Warning
• Automated Parking

Padangos ir ratlankiai

• Lengvojo lydinio ratlankiai
• Padangų remonto komplektas

Žibintai

• Priekiniai rūko žibintai
• Galiniai rūko žibintai
• Atskiros dienos važiavimo šviesos
• Matriciniai šviesos diodų priekiniai žibintai
• Šviesos diodų galiniai žibintai
• Dinaminės posūkių šviesos gale
• Dynamic cornering lights

Multimedija

• Radijo sistema
• Jutiklinis ekranas
• Navigacijos sistema
• "Bluetooth" sąsaja

- Mobiliojo telefono sąsaja
- Programos ryšys
- Aktyvus informacijos ekranas
- USB-C input
- Voice commands
- Multifunkcinis ekranas
- Multifunkcinis spalvotas ekranas
- Vairuotojo informacinė sistema
- Wireless phone charger

Sėdynės

- Veliūriniai sėdynių apmušalai
- Šildomos priekinės sėdynės
- Nulenkiamas galinės sėdynės atlošas
- Priekinė keleivio sėdynė su masažo funkcija
- Galinis ranktūris
- Komfortiškos sėdynės
- Elektra nustatomos sėdynės
- Vairuotojo sėdynė su masažo funkcija
- Priekinis ranktūris

Interjeras/komfortas


- Oda aptrauktas vairas
- Vairas su pavarų perjungimu
- Gėrimų laikikliai
- Elektriniai langų kėlikliai priekyje ir gale
- Šildomas galinis stiklas
- Elektra nustatomi veidrodžiai
- Prilenkiami veidrodžiai
- Stiklinis stoglangis
- Juodos lubos
- Insulated glass
- Reclining seats
- Multifunkcinis vairas
- Oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena
- Elektriniai langų kėlikliai priekyje
- Tonuoti stiklai
- Tekstiliniai kilimėliai
- Šildomi veidrodžiai
- Stoglangis
- Panoraminis stiklinis stoglangis
- Daugiaspalvis vidaus apšvietimas
- Partial leather
- Remote climate control

Klimatas

- Daiktadėžė priekinio keleivio pusėje su vėsinimu
- Automatic Air Care "Climatronic" 3 zone
- Autonominis šildymas / vėdinimas


Kita įranga

- Nuimamas priekabos kablys
- Serviso knygelė
- "Metallic" spalva
- Multiple key sets
- Fast charging
- Bagažinės uždangalas
- Garantija
- registravimo pas.
- Battery warranty
- Three-phase charging


Moller Auto

Moller Auto


Moller Auto

Moller Auto

Moller Auto

Moller Auto












0
D / B
N
R


D / B
N
R


0




Moller Auto


Naudoti automobiliai
su garantija iš oficialaus atstovo
Moller Auto
Ukmergės g. 252, Vilnius