Cupra Born VZ 170kW

ID: 10710382

Automobilio vieta:	**Latvija**	Galia:	**231 hp (170 kw)**
Atstovas:	**Moller Auto Lidosta Volkswagen**	Pavara:	**galas**
VIN kodas:	**VSSZZZK15PP022213**	Pavarų dėžė:	**Automatinė pavarų dėžė**
Valstybiniai numeriai:	**022213**	Kuro tipas:	**elektra**
Pirma registracija:	**05/2023**	Durys:	**4/5 durys**
Rida:	**63703km**	Spalva:	**pilka**
Techninė apžiūra:	**05/2027**		



Møller Auto Lidosta VW

Kārļa Ulmaņa gatve 86, Rīga

moller@moller.lv

+371 67860512

Pavarų dėžė

• Automatinė pavarų dėžė

Saugumas ir apsauga

• Elektromechaninis vairo stiprintuvas
• Dinaminė vairavimo sistema
• ABS sistema
• Stabilizavimo sistema ESP
• Stabilizavimo sistema ESC
• Traukos valdymas EDS/ASR
• "Auto Hold" funkcija
• Trečias stabdžių žibintas
• Viso dydžio vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės
• Galvos oro pagalvės
• Kelių oro pagalvė
• Tritaškiai saugos diržai gale
• ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimai
• Centrinio užrakto sistema "Keyless Entry"
• Lietaus sensorius

Pagalbos sistemos

• Automatinis atstumo reguliavimas
• Greičio ribotuvas
• "Rest Assist" (vairuotojo nuovargio atpažinimas)
• Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front Assist"
• Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas "Side Assist"
• Eismo juostos išlaikymo asistentas "Lane Assist"
• 360° vaizdo kameros
• Tolimųjų šviesų valdymas „Light Assist“
• Dinaminis kelio ženklų ekranas
• Parkavimo sensoriai priekyje ir gale
• Lygiagretaus ir statmeno parkavimo asistentas "Park Assist"
• Start-Stop system
• Digital driver display

Padangos ir ratlankiai

• Lengvojo lydinio ratlankiai

Žibintai

• Galiniai rūko žibintai
• Atskiros dienos važiavimo šviesos
• LED priekiniai žibintai
• Šviesos diodų galiniai žibintai

Multimedija

• Radijo sistema
• Jutiklinis ekranas
• USB sąsaja
• Navigacijos sistema
• "Bluetooth" sąsaja
• Mobiliojo telefono sąsaja
• Programos ryšys
• Multifunkcinis spalvotas ekranas
• Aktyvus informacijos ekranas
• Vairuotojo informacinė sistema
• USB-C input

Sėdynės

- Tekstiliniai sėdynių apmušalai
- Priekinis ranktūris
- Šildomos priekinės sėdynės
- Galinis ranktūris

Interjeras/komfortas

- Oda aptrauktas vairas
- Reguliuojamas vairas
- Elektriniai langų kėlikliai priekyje ir gale
- Šildomas galinis stiklas
- Šildomi veidrodžiai
- Juodos lubos
- Multifunkcinis vairas
- Gėrimų laikikliai
- Tonuoti stiklai
- Elektra nustatomi veidrodžiai
- Prilenkiami veidrodžiai
- Daugiaspalvis vidaus apšvietimas

Klimatas

- Daiktadėžė priekinio keleivio pusėje su vėsinimu
- Automatic Air Care "Climatronic" 3 zone

Kita įranga

- Bagažinės uždangalas
- Battery warranty
- Multiple key sets
- Fast charging


Moller Auto


Moller Auto


Moller Auto


Moller Auto


Moller Auto










AUTO
HI
CLIMA
ECO


Smart Assistants


Smart Assistants


Smart Assistants


Driver alerts


CUPRA Drive Profile




No known Full Link devices


Air conditioning




Moller Auto




REAR


D / B
N
R
D/B
N
R




Depress the brake to start.
PARK
63706 km
38 %
76 km
D / B
N
R


Mazlietoti automobiļi ar garantiju
pie oficiālā Volkswagen dīlera
Tehniski pārbaudīti
Esošā automobiļa atpirkšana
Finansējums un apdrošināšana
Automobiļa vēsture, garantija, patiess odometra rādījums un iespēja veikt testa braucienu
Moller Auto Lidosta
Volkswagen
Raivis Voitans
Edgars Slipais
Emils Motivāns
Mārtiņš Turčins
Moller Auto