Volkswagen Golf 1.6 85kW

ID: 10710435

Automobilio vieta:	**Estija**	Variklio tūris:	**1600cm³**
Atstovas:	**Moller Auto Viru**	Galia:	**116 hp (85 kw)**
VIN kodas:	**WVWZZZAUZJP620929**	Pavara:	**priekis**
Valstybiniai numeriai:	**138PXH**	Pavarų dėžė:	**Automatinė pavarų dėžė**
Pirma registracija:	**02/2019**	Kuro tipas:	**dyzelis**
Rida:	**176366km**	Durys:	**4/5 durys**
		Spalva:	**juoda**



Møller Auto Viru

Narva mnt 143, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond, Estonia

viru@moller.ee

+372 6 808 211

Pavarų dėžė

- Automatinė pavarų dėžė

Saugumas ir apsauga

- Vairo stiprintuvas
- Stabilizavimo sistema ESC
- Elektromechaninis stovėjimo stabdys
- Lietaus sensorius
- ABS sistema
- Traukos valdymas EDS/ASR
- Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu
- isofix mounts

Pagalbos sistemos

- Automatinis atstumo reguliavimas
- Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front Assist"
- Galinio vaizdo kamera
- Greičio ribotuvas
- Eismo juostos išlaikymo asistentas "Lane Assist"

Padangos ir ratlankiai

- Žieminės padangos
- Universalios, visiems sezonams skirtos padangos

Žibintai

- Galiniai rūko žibintai

Multimedija

- Jutiklinis ekranas
- AUX-IN lizdas
- "Bluetooth" sąsaja
- SD kortelių skaitytuvas
- Navigacijos sistema
- Multifunkcinis ekranas

Sėdynės

- Tekstiliniai sėdynių apmušalai
- Galinis ranktūris
- Priekinis ranktūris

Interjeras/komfortas

- Oda aptrauktas vairas
- Reguliuojamas vairas
- Tekstiliniai kilimėliai
- Multifunkcinis vairas
- Elektriniai langų kėlikliai priekyje ir gale
- Elektra nustatomi veidrodžiai

Klimatas

- Oro kondicionierius

Kita įranga

- Serviso knygelė
- Multiple key sets
- "Metallic" spalva


Moller Auto
Coming
soon