BMW 540 3.0 250kW

ID: 10709443

Местонахождение :	**Латвия**	Рабочий объем:	**3000cm³**
Дилер:	**Moller Auto Lidosta Volkswagen**	Мощность:	**340 hp (250 kw)**
VIN код:	**WBAJM110X0B210376**	Трансмиссия:	**полный привод**
Номерной знак:	**MM8701**	Коробка передач:	**Автоматическая**
Первая регистрация:	**08/2018**	Топливо:	**бензин**
Пробег:	**176585km**	Двери :	**4/5 дверей**
Технический осмотр:	**08/2027**	Цвет:	**белый**



Møller Auto Lidosta VW

Kārļa Ulmaņa gatve 86, Rīga

moller@moller.lv

+371 67860512

Коробка передач

• Автоматическая

Безопасность

• Электромеханический усилитель руля
• Тормоза с ABS
• Электромеханический стояночный тормоз
• Третий стоп-сигнал
• Головные подушки безопасности
• Центральный замок с дистанционным управлением
• Боковая подушка безопасности
• Динамическое рулевое управление
• Система курсовой устойчивости ESP
• Функция автоматического удержания
• Полноразмерные подушки безопасности
• Крепление детского кресла изофикс
• Датчик дождя

Системы помощи водителю

• Круиз-контроль
• Предупреждение о лобовом столкновении «Front Assist»
• Камера заднего вида
• Start-Stop system
• Hill-start assist control
• Ограничитель скорости
• Система проактивной защиты пассажиров (до аварии)
• Датчики парковки спереди и сзади
• Digital driver display

Шины и колесные диски

• Легкосплавные диски

Освещение

• Противотуманные фары передние
• Светодиодные фары
• Противотуманные фары задние
• Светодиодные задние фонари

Мультимедиа

• Радио
• USB-интерфейсUSB-интерфейс
• Интерфейс мобильного телефона
• Многофункциональный цветной дисплей
• Гнездо AUX-IN
• Bluetooth-интерфейс
• Многофункциональный дисплей

Сиденья

• Кожаные сиденья
• Электрически регулируемые сиденья
• Передний подлокотник
• Подогрев сидений спереди и сзади
• Складывающаяся спинка заднего сиденья
• Задний подлокотник

Интерьер/комфорт

• Кожаный руль
• Спортивный руль
• Многофункциональное рулевое колесо
• Регулируемый руль

• Рулевое колесо с подрулевыми лепестками
• Держатели стаканов
• Электрические стеклоподъемники спереди и сзади
• Тонированные окна
• Обогрев заднего стекла
• Электрическое открывание двери багажника
• Электрически регулируемые зеркала
• Зеркала с подогревом
• Складывающиеся зеркала
• Электрический люк
• Черный потолок

Обогрев/климатизация

• Автоматическая система ухода за воздухом "Climatronic" 3 зоны

Другое оборудование

• Перила на крыше


Moller Auto

Moller Auto

Moller Auto

Moller Auto

Moller Auto





rear


Configure INDIVIDUAL
Pedestrian alert active
Collision warning
Early
Warning and brake intervention.


















MM-8701








0 km/h




14:49


Mazlietoti automobiļi ar garantiju
pie oficiālā Volkswagen dīlera
Tehniskā pārbaude
Esošā automobiļa atpirkšana
Finansējums un apdrošināšana
Automobiļa vēsture, garantija, patiess odometra rādījums un iespēja veikt testa braucienu
Moller Auto Lidosta
Volkswagen
Raivis Voitans
Mob. +371 25760220
raivis.voitans@moller.lv
Edgars Slīpais
Mob. +371 25760513
edgars.slipais@moller.lv
Emīls Motivāns
Mob. +371 25588924
emils.motivans@moller.lv
Mārtiņš Turčins
Mob. +371 27007788
martins.turcins@moller.lv
Moller Auto